

Geladeira Haier C2F-737CLBG

Qualidade - China. Haier não tem serviço. Engano por parte da empresa do fabricante, eles não podem ajudar. (Vou descrever nos comentários)

Não há nada ideal!) Em todos os lugares há pontos positivos e negativos. O maior ponto negativo apenas a folga da porta para as dimensões do gabinete ao abrir (cerca de 25 mm). Bem, a incapacidade para reorganizar as prateleiras. Embora os engenheiros tenham resolvido parcialmente esse problema com uma prateleira dobrável, e a distância entre as prateleiras fixas bastante grande. Inicialmente, há um leve cheiro em ambos os compartimentos, mas basta enxaguar com um agente especial, e tudo desaparece. Por exemplo, o tempo frio mais barato não cheira mais, mas fede !!! crítico.