

Cobertura VENTOLUX Wave 60 WH 750 TRC

Desliga devido ao excesso de vapor, no funciona,.

Motor fraco. Eles conectaram o cano - sem resultado NENHUM