

# Capota VENTOLUX Monaco 60 AN 800

Rudo alto ao executar na terceira velocidade do ventilador. Ausncia de filtro de carbono para recirculao no kit.

na ltima velocidade faz barulho

o painel de plstico preto e no vidro, derreteu em todos os cantos durante a operao, levou 2 peas para me e filha lei, ento ambos os painis derreteram !!! e na minha opinio um pouco barulhento, sou o dono do Ventolux Italia 60 (1020 m<sup>3</sup>/h)