

Capuz Pyramida TL 60 G IX WH

Estou bastante satisfeito com ele, estou viciado nele todos os dias

O movimento dessa parte retrtil no muito suave. Talvez algum tipo de defeito, mas as superfícies ainda no foram executadas.

monte voc mesmo. Tive que desmontar e remontar completamente as redes do filtro de gordura, pois estavam montadas do lado errado e, quando fechadas, grudavam na guia. os parafusos de montagem no foram aparafusados nas roscas de montagem - um toque no M6 para ajudar. Por dentro, o fim de curso no coberto por nada, ele pode comear a desligar o cap sozinho em alguns anos, voc ter que subir e lavar os contatos com a balsa a cada dois anos.

Construo ruim qualidade e fixadoresNo recomendado para mulheres e pessoas que no so amigveis com ferramentas