

# RAM Corsair CMW32GX4M2C3000C15

1. Absolutamente no adequado para overclockers. O overclock muito pequeno. 2. A qualidade do plástico particularmente boa. Há ligeira curvatura e rebarbas. Para esse dinheiro, geralmente inaceitável. 3. Muito alto. Quando peguei, não pensei na altura. Você não pode enfi-lo sob nenhuma torre. Portanto, deve ser instalado com uma torre que bloqueie apenas o primeiro slot de memória. Ou debaixo d'água. Caso contrário, você usará memória em um único canal.

tempos são muito grandes e caros