

Cafeteira Melitta Caffeo Solo E950-103

quebrou depois de um ano, sem servio, muito barulhento

No encontrei para mim.

alto consumo de caf e gua, cappuccinatore barulhento, desconfortvel

Total de plstico mvel. Escorra muita gua na panela. Pequeno reservatrio de gua

Volume de reservatrios, indisponibilidade de consumveis (produtos de limpeza)

Conjunto minimalista de elementos de controle (4 botes no painel frontal, incluindo on/off, exibio de cerca de 4 pictogramas), como resultado do qual mensagens pouco usadas so codificadas combinaes misteriosas de gros de caf piscando e assim por diante. Sem paralelismo. Infelizmente, enquanto o caf est sendo preparado, o elemento de aquecimento do cappuccinatore no pode ser aquecido. Apenas consistentemente. Parece comer um pouco mais de gros do que outras mquinas (sem classe superior). Mas no posso ter certeza.

talvez um pouco barulhento, se voc acordou s 7 da manh para fazer um caf e seus familiares ainda esto dormindo), mas onde voc viu um moedor de caf silencioso?