

# Aspirador Forte VC 3018 SAD

a potencia do motor no corresponde potencia declarada do aspirador, o tanque est enferrujado e vazando nas costuras

No.