

# **Adaptador Wi-Fi D-Link DIR-842**

Voc no pode definir a velocidade mnima, ou talvez eu no saiba de algo)

Ele superaqueceu e desligou quando instalado acima da lareira . Mudei e o problema acabou