

# **ID-COOLING Sistema de refrigerao Frostflow X 360**

bomba,radiador, urina em vez de tollol est inundada, rudo do ventilador-(zumbe estupidamente)

Ventiladores muito barulhentos sob carga em altas velocidades.

no rudo do dissipador de calor, toca-discos a 70% rpm, massividade

no encontrado ainda

No possvel resfriar nem mesmo 65W de TDP AMD 3700x declarado sem overclock!