

Mquina de Costura / Overlocker Juki HZL-27

NO H HARD CASE - h um erro na descrio! Eu gostaria de ajustar a tenso da linha inferior.

no h ALA para carregar

Interruptores inconvenientes para comprimentos de pontos de costura encaracolados (ziguezagues em um fundo rosa) - no est claro em que posio est, porque ao trocar no h cliques caractersticos para entender o que estou em um novo modo - isso me confundiu mais at que o carro comeou a brincar. Eu costurei uma colcha - algodo fino e inverno sinttico, e ento ela comeou a enganar - uma barba na costura de baixo - como eu simplesmente no tentei me livrar dela (principalmente puxando a linha superior, definindo no mximo e depois costurei em velocidade baixa) ... Ento percebi que ela no costura de acordo com o padro, ou seja, a agulha vai como deveria, mas a linha de baixo no pega e um padro diferente obtido. Frustrado - ter que entregar.

O LED brilha no lugar errado (ligeiramente deslocado) e cria um feixe de luz estreito, ou seja, MAS O MAIS FODA que muitas vezes (50%) pulo pontos, troquei as agulhas, est tudo igual, coloco certinho, pulando pontos em qualquer um, mesmo em linha reta !!! Ao rolar mo tambm h lacunas, mas menos, cerca de 30%.Em geral, aceito como garantia ou troca.---A propsito, a costura no fica perfeito em nenhum tecido, a tenso do fio INFERIOR no regulado forte e o ponto est sempre bem puxado.

Iluminao fraca, mas isso um absurdo. O candeeiro de mesa resolve facilmente este pequeno problema.

1. j falamos sobre iluminao, difcil costurar sem um abajur2. o loop um tormento completo, se for em uma direo como deveria, depois voltar - em um grande ziguezague, e isso no pode ser eliminado de forma alguma3. A linha de overlock no chega nem perto do overlock, mas para este segmento de preo esperado4. a alavanca de abaixamento do calcador no muito conveniente5. a potncia de 60 watts no permitir que voc trabalhe com materiais densos, a mquina comea a enrolar, desacelerar, mesmo se voc rolar manualmente o volante. Quatro camadas de gabardina, por exemplo, sero difceis de tirar.

Olhei criticamente para o carro e no sei o que escrever, no h mesmo?!? Alguns escrevem que a luz de fundo fraca, mas depois do janome 1143, parece normal para mim. Em alta velocidade ele treme um pouco, mas em zhanome em alta velocidade minha bobina voou e a qualidade da costura sofreu muito, mas neste tudo est normal.