

Quina de costura / overloque Janome Meu Bloqueio 7

No devemos esquecer de corrigir o ajuste de acordo com as instrues.

Ainda no encontrei

No encontrei.

O motor eltrico aquece durante o funcionamento prolongado, o que pode levar ao seu esgotamento.
Sem caixa de armazenamento .

O motor queimou aps 2 meses.

No encontrei

Um pouco de barulho