

# Placa-me MSI MPG X570 GAMING PLUS

No

Aps 9 meses de uso, o ventilador comeou a fazer barulho

Na inicializao, enquanto o BIOS est carregando, voc pode dormir, mas o sistema inicializa a partir do SSD em 2 segundos!

Demasiado tempo para esperar a bios carregando 4 segundos!

Longo carregamento da bios, 5-7 seg. 4 slots PCI-X1 no funcionam ao mesmo tempo apenas 3

Crank on the chipset - em vez de mudar para um novo processo tcnico para deixar o chip mais frio, eles estupidamente jogaram uma ventoinha, que faz mais barulho que o resfriamento do o processador e a placa de vdeo juntos

SSD demora muito para carregar