

motherboard MSI MPG X570 GAMING EDGE WIFI board

com nvme ssd, Windows inicializa em 15-18 segundos

- Falta de suporte SLI com dois PCI 4.0 completos- Aps atualizar o BIOS, a memria parou de funcionar em XMP

Pouca potncia do processador 6 + 2 circuitos de alimentao, se voc define p9 3950x ou apenas 3900, ento a corrente est em estoque