

High Peak Kira 5 Tent

Os mosquitos rastejam sob o toldo externo e impossível estar no vestibulo. Lamentamos no ter comprado um modelo com fundo no tambor.

No o encontrei.

No!

No muito conveniente inserir um arco para o tambor. O polietileno reforçado, do qual feito o fundo, no muito conveniente para dobrar. A ventilação bastante fraca.

Ele fica molhado to rpido para mim

-NENHUMA COSTURA EST COLADA-A barraca menor do que na foto-Pequeno tambor-muito pouco desagradavel coisas (fios saem, velcro costurado torto)

Muito mal ventilado, a janela com o mosquiteiro muito pequena, voc tem que abrir a porta e deixar os mosquitos entrarem. muito abafado para dormir, pesa muito.