

Eleks Herz U 16- tenso regulador 1/40 v3.0

No

Agora sobre as deficiências. Há um leve cheiro de óleo de transformador. Mas esse fenômeno deve eventualmente desaparecer. No meu caso, isso não é crítico. Observe também que você terá que substituir as lâmpadas convencionais por LED. Há um leve piscar. Mas esta propriedade é para todos os estabilizadores triac-tiristores. O alinhamento ocorre abruptamente. Isso tudo