

Microondas Panasonic NN-SM221WZPE

Assemblia Bielorrssia.

No

A assemblia terrvel. Curva, oblqua, imperfeita. No h projeto algum. Ol dos anos 80. s na foto que ela est tipo "estilosa", mas na realidade como se estivesse debaixo de um machado. H um espao na parte superior entre a porta e o corpo (no lado da dobradia), no h nenhum na parte inferior. O canto esquerdo da caixa mais alto que o direito (na loja notei isso, mas achei necessrio, o design provavelmente assim), as bordas afiadas do vidro, algum tipo de espigo ou rebarba se destaca na parte inferior esquerda, onde a parte inferior (feita de esmalte branco) deixou a parede com um parafuso pressionado para que ficasse arqueada! Procurei nas lojas - outros foges no tm essa desgraa. A parte inferior "batida", pendurada esquerda como um bere. H uma lacuna entre o fundo e a parede lateral! Quando o aquecimento termina, um som to desagradvel de desvanecimento ouvido. E ouvi-lo todos os dias? Iluminao fraca. uma pena, no consigo postar fotos aqui...

difcil definir o tempo para perodos curtos, a cmera est um pouco escura.

difcil definir o temporizador para menos de um minuto O revestimento interno difcil de limpar

no

O boto de abertura da porta est apertado. Voc tem que fazer mais esforo para pressionar do que outros microondas com um sistema de abertura de porta semelhante.