

Aquecedor de gua Bosch Therm

Sem indicador de temperatura da gua

Barulhento. Teve que ser limpo aps 1 ano de operao. Caixa de velocidades vazou aps 1,5 anos. No sujeito a reparao. As peas de reposio so muito caras e muito difceis de obter. O custo do redutor quase igual ao custo de uma nova coluna.

- de fato, ele acende com um clique alto (em relao coluna antiga anterior), me assustou na primeira vez, depois me acostumei , funciona bem - a caixa (revestimento externo) no contm os painis inferior e superior (ou seja, na verdade, um perfil metlico em forma de C que cobre o contedo da coluna apenas pela frente e pelas laterais) . Por um lado, o que est embaixo no visvel e no h necessidade tcnica do painel, por outro, estranho, porque voc espera que a coluna esteja completamente fechada.

Ainda no encontrado.

No notado .

No encontrado

com pouca presso de gua no funciona