

# **Aquecedor de gua Gorenje GV**

As instrues no foram escritas corretamente! As tubulaes de gua quente e fria so invertidas. Como resultado, a caldeira no funciona corretamente. O servio de suporte 88007000515 enviou educadamente... contato por escrito.