

Gefest Placa 6140-02

no falta nenhum

no

A maaneta que abre o forno ficou muito frgil, quebrou rapidamente, o problema foi resolvido colando outro.

Eles trouxeram instrues que no so deste modelo, incompletas

A borda decorativa brilhante dos elementos de aquecimento est enferrujada.

Fica muito quente

quando pelo menos um queimador est ligado - MUITO (coloco muito nfase na palavra "muito") a mesa, paredes laterais, painel de controle e at os prprios interruptores ficam muito quentes.