

Forno Electrolux SurroundCook EZB 53410 AK

Há um ruído perceptível durante a operação de convecção. Não que ele seja muito assustador, mas tenho uma certa preocupação com isso. Eu também não gostei muito das alças penduradas dos controladores de temperatura e modo embutidos, eles são de alguma forma frágeis.

Todas as vantagens acima foram ofuscadas pelo primeiro uso. Quando o modo de convecção está ligado, medida que o forno aquece, aparecem vibrações e ruídos. Quando o aquecimento superior está ligado, um zumbido do transformador é ouvido. O ventilador do convetor está localizado à esquerda do centro, como resultado do cozimento desigual dos alimentos. O centro de serviço não viu o problema. Então a gente usa e sofre.

Modo convecção

Após o segundo cozimento, o ventilador de resfriamento do corpo do forno parou de desligar. Obrigado Electrolux - eles conseguiram atrapalhar do nada. Triste, aparentemente você precisa entrar em contato com o serviço. A avaliação deve ser objetiva. Entramos em contato com um centro de serviço autorizado. Chegou no dia seguinte, obrigado! O mau funcionamento foi rapidamente identificado - o sensor de temperatura responsável por ligar e desligar o ventilador de refrigeração da carcaça do forno estava com defeito. Este sensor está localizado em um local que é impossível danificá-lo durante o transporte ou operação (falha mecânica). Os poloneses (e esta é a sua assembleia), aparentemente, não foram longe de nós, eles o martelaram com um martelo. O mestre não pôde substituí-lo devido à falta desta peça em estoque. Eu o revivi por um tempo. Agora estamos esperando o sensor do armazém central de Moscou. Acho que tudo vai ficar bem. Conclusão - todo mundo erra, somos pessoas exigentes - o mais importante é eliminar os defeitos e ficamos satisfeitos. Eu teria entrado e encontrado um sensor com defeito, mas não queria perder a garantia. Continua...

No.