Forno Electrolux SurroundCook EZB 53410 AK

H um rudo perceptvel durante a operao de conveco. No que ele seja muito assustador, mas tenho uma certa preocupao com isso. Eu tambm no gostei muito das alas penduradas dos controladores de temperatura e modo embutidos, eles so de alguma forma fracos.

Todas as vantagens acima foram ofuscadas pelo primeiro uso. Quando o modo de conveco est ligado, medida que o forno aquece, aparecem vibraes e rudos. Quando o aquecimento superior ligado, um zumbido do transformador ouvido. O ventilador do convector est localizado esquerda do centro, como resultado do cozimento desigual dos alimentos. O centro de servio no v o problema. Ento a gente usa e sofre.

Modo conveco

Aps o segundo cozimento, o ventilador de resfriamento do corpo do forno parou de desligar. Obrigado Electrolux - eles conseguiram atrapalhar do nada. triste, aparentemente voc precisa entrar em contato com o servio. A avaliao deve ser objetiva. Entramos em contato com um centro de servio autorizado. Chegou no dia seguinte, obrigado! O mau funcionamento foi rapidamente identificado - o sensor de temperatura responsvel por ligar e desligar o ventilador de refrigerao da carcaa do forno estava com defeito. Este sensor est localizado em um local que impossvel danific-lo durante o transporte ou operao (falha mecnica). Os poloneses (e esta a sua assemblia), aparentemente, no foram longe de ns, eles o martelaram com um martelo. O mestre no pde substitu-lo devido falta desta pea em estoque. Eu o revivi por um tempo. Agora estamos esperando o sensor do armazm central de Moscou. Acho que tudo vai ficar bem. Concluso - todo mundo erra, somos pessoas exigentes - o mais importante eliminar os batentes e ficamos satisfeitos. Eu teria entrado e encontrado um sensor com defeito, mas no queria perder a garantia. Continua...

No.