

Estojo Corsair 275R Airflow em vidro temperado

Obviamente não há tingimento suficiente no vidro. Assentos estranhos para ventoinhas no topo. Não existe uma placa simples onde você possa conectar um monte de ventoinhas. Montar a placa de vídeo verticalmente é absolutamente inútil. Tudo os toca-discos só de 3 pinos.

Existe apenas um suporte na parte superior para montar uma ventoinha de 140 mm (nas especificações diz 2)