

Adaptador Wi-Fi TP-LINK Archer AX50

No encontrei.

No

Aconteceu que este roteador no funciona muito bem, ou melhor, no funciona bem de acordo com o L2TP (Beeline) tipo de conexo. Foi isso que o suporte tcnico da tp-link me disse quando perguntei por que a velocidade atinge um mximo de 40-45 mb / s. Eles tambm me aconselharam a baixar/instalar o beta-firmware, o que eu fiz, mas no ajudou.

Gostei de tudo, ele aquece apenas decentemente, gostaria de ter um ventilador embutido ou organizar alguns tipo de resfriamento. At agora, isso no aparece em nada, mas quem sabe o que resultar em