

# HyperX Fury DDR3 RAM 2x8Gb

No detectado

Ocorreu um erro de memria aps 3,5 meses. Levei na loja e recebi meu dinheiro de volta. Guarde todos os recibos, o conjunto completo de mercadorias, incluindo pedaos de papel e adesivos.

Ainda no

No afetou o desempenho do jogo.

No a melhor qualidade

-

1. necessrio definir manualmente a frequncia para 1600 MHz. Mas aqui est um ponto discutvel, talvez esta placa-me seja estpida (minha ASUS Maximus IV Extreme). De qualquer forma, isso feito em 2 cliques, atravs do BIOS.