

Placa Gefest 6102-03

Inconsistncia da temperatura definida no forno com a temperatura real. Fuligem no esmalte ao redor do queimador grande. Quando o forno aquecido em altas temperaturas (cerca de 240 g), o som do timer nem sempre funciona.

Nada

Ainda no encontramos nada, embora tenhamos comeado a us-lo recentemente, mas as primeiras impresses so louvveis