

# Placa Gorenje G 641 X

No h escassez. Se houver marcas de gelo na superfície da superfície e o mau cheiro for facilmente lavado com refrigerante.

NO compre esta superfície em nenhuma circunstância  
a ignio elétrica não funciona

As alças ficam quentes. 2. após 3 meses de uso, apareceram lascas nas grades 3. A pintura das alças rotativas estava parcialmente desgastada