

Placa me MSI B450M-A PRO MAX

A fonte de alimentao fraca, a necessidade de uma fazenda coletiva de radiadores, ou offset downvolting (voc ainda pode bloquear a tenso)

no suporta perfil XMP na RAM

No foi possvel anular o som atravs da sada HDMI. Mudar para sadas RCA no funciona sem o painel Rialtek, e este, por sua vez, no est instalado no Windows 10. + placa microATX, ou seja, voc s ter placa de vdeo, todos os demais conectores adicionais so via USB.

1. Temperaturas do espao prximo ao soquete e mosfets. Ele curou um pouco, devido compra de radiadores de Ali e almofadas trmicas, o cooler foi substitudo por Deepcool Gamma Archer Big Pro, as temperaturas caram para 60-70 graus. As temperaturas do VRM sob o cooler Vinga CL 3007R so ainda mais altas, aqui necessrio um cooler de fluxo superior