

# h GSR 18 furadeira / driver -2-LI Professional 061599

No terceiro ano de uso, a caixa de cmbio voou e o motor queimou. Peas de reposio caras. L-box inconveniente. O cartucho est girando constantemente.

1) a batida do cartucho, pequena... mas muito perturbada2) o preo3) o cartucho suporta at um mximo de 10 mm

I no encontrei.

Perfurar 10mm max

Como muitos j escreveram aqui - s vezes o interruptor de velocidade trava.

+1 s vezes o interruptor de velocidade trava, a bateria seria mais poderosa, o preo

s vezes, a mudana da primeira para a segunda velocidade fica travada.