

Placa Kaiser KG 6325 ElfEm Turbo

falta completa..

grades com entalhes, peguei quando tirei da caixa e cortei meu dedo. Os elsticos foram colocados nas grades apenas nos dois lados, onde no h parte arredondada dos elsticos, os rolos da grade! Botes de aparncia de bronze e adereos baratos de crach, metal macio coberto de tinta, use por um curto perodo de tempo e a tinta ser esfregada. Por tal custo, eles poderiam esculpir em cobre. O esmalte foi aplicado em camada muito fina, e as laterais no foram devidamente pintadas. Fiquei muito impressionado com as instrues para cuidados com a superficie "no use produtos de limpeza" !!!