

Fogo Gefest 6102-02

O elemento de aquecimento inferior no funciona separadamente, coze mal o fundo.

No h modo para ligar apenas o elemento de aquecimento inferior, o vidro aquecido.