

Espremedor MultiQuick 7 J700 da Braun

Ele espreme muito mal o suco de frutas e legumes macios, simplesmente os transforma em pur, parece-me que isso se deve ao excesso de energia, ou no a um moedor profundo

Bastante bolo, embora no haja nada com que se comparar , mas h uma sensao de que o potencial das mas no est 100% abertoO tambor principal est rapidamente entupido, como resultado do bolo entrar no suco, depois de lavar tudo est em ordem

Eu no achei ainda

A malha entope rapidamente, no quarto copo o bolo j est molhado. Ou seja, voc j precisa de mais para uma ma do que para o primeiro copo. necessrio lavar a malha todas as vezes aps o uso, se for deixado - o bolo secar e da prxima vez ser difcil torcer.No adequado para frutas ctricas, as fibras entopem rapidamente a malha . muito alongado s vezes algo fica preso no canto e simplesmente no lavado com um jato de gua

No encontrei

Bolo cru, inconveniente lavar, o lixo espalhado por todo o espremedor

TODO de plstico espremedor. Sua nica parte metlica so as facas (ralador) com malha. Talvez isso no seja uma desvantagem, porque se houvesse metal, seu peso seria muito maior. Bolo molhado (na experincia das mas). Isso provavelmente est em todos os espremedores desse tipo (grade cnica).