

# Corpo Gamemax Black Diamond

A luz de fundo alimentada por um cabo SATA.

Talvez eu tenha um estojo de garantia, mas aconteceu que a tampa do ao endurecido estava completamente fechada devido a um suporte que era mais alto que o resto, Se sua PSU tem fios apertados, ser muito difcil fechar a tampa traseira por causa da qual ela se destaca um pouco, Filtro de poeira em cima, o que , o que no .Design para um amador, Poucas baias de HDD