

Aspirador Thomas Quick Stick Turbo Plus

Trabalhou por cerca de 6 meses. Ento - quando ligado, o indicador pisca em vermelho e azul e no h partida do motor. O veredicto do servio substituir a bateria e a placa de controle. Recusa de reparo por falta de peas de reposio. Reembolso do vendedor. P.S. de acordo com comentrios na rede, um problema bastante comum entre os usurios (infelizmente, tudo quebra o tempo todo, mas com frequencias diferentes).

No sei

no para mim

No

No

no

At eu notar