

Acionamento ptico LG GH24NS

terrivelmente barulhento, aspirador de p sovítico fuma nervosamente margem!!!

1. Avariou aps 11 meses de uso lento (gravar e ler no mais de 1 disco por ms). Agora ele no consegue ler nada, apenas rosna.2. Barulhento comparado ao Lite-on.

No pode ler Lead-In e Lead-OutCaches de udio (dificilmente uma desvantagem, mas o EAC no gosta disso)Barulhento ao gravar, mas isso desnecessrio dizendo

Depois de quatro meses de trabalho, um dia ele simplesmente se recusou a ler o disco. E, como se viu, ele no lia nem escrevia mais nada. Voc s pode ouvir como a cabea rasteja para dentro, como geralmente o caso de discos ilegveis. Mas o problema que para ele agora todos os discos de repente se tornaram ilegveis. Sofri por vrios dias, depois simplesmente tirei e joguei fora. Por esse dinheiro, simplesmente no faz sentido reparar, mais fcil comprar imediatamente um novo. S no tenho certeza se vou pegar um.