

Processador de alimentos Bosch MUM4 MUM4856

Um motor de 600 watts suficiente, mas s vezes, por exemplo, quando um moedor de carne est funcionando, parece que mais potncia no seria suprfua. Alm disso, se voc torcer muita carne de uma s vez em carne picada, o bloco em que o motor est localizado aquece visivelmente. difcil para o pobrezinho, d para ouvir no som. As instrues me pareceram um pouco confusas.

Eu no cozinho sozinho.) Poderia ter mais bicos para discos.

no

depois de um ano de uso, o eixo de corte universal quebrou (o repolho foi picado) o novo custa a partir de 600 rublos + entrega.O moedor de carne no ficou impressionado, fraco, para esses fins melhor comprar uma unidade separada

no

nem sempre claro nas instrues como para montar, por exemplo, um moedor de carne. mas no h deficincias significativas

Os raladores so simplesmente estpidos, comecei a esfregar as cenouras, ento o pequeno o transformou em pur de batatas e o grande s adequado para cortar cenouras para pilaf. Tentei cortar o repolho em um grande, o tamanho normal, mas faz muito barulho, mais fcil com uma faca de ralar. Ou seja, verifica-se que no h helicoptero, infelizmente, uma coisa muito necessria. Liquidificador de pequena capacidade. O misturador no tem um pouco de potncia, mas isso no importa para mim.