

Fonte de alimentao FSP ATX-700PNR PRO

Aparentemente no, exceto pelo acima -mencionado cabo de alimentao.

-no

Apenas 4 pinos para o processador, fede a plstico, fios curtos (especialmente 6 pinos), fios finos

Apenas 4 pinos de alimentao por processador e ATX/ATX INCRIVELMENTE curto Fios 12V

Nenhuma falha encontrada.

- j possvel instalar uma ventoinha com dimetro maior.