lotherboard Asus ROG STRIX B550-F GAMING (WI-F

No h drivers para Linux para a Internet Intel® I225-V de 2,5 Gbit, e para onde a Intel est indo? No Windows 10 verso 2004, tambm no h drivers, apenas no site da ASUS. De qualquer forma, a Intel no possui drivers. O primeiro lote de chips Intel® I225-V 2,5 Gb est com defeito, as pessoas tm sorte que compraram uma placa mestre com um chip Z490 2,5 Gbit Intel® I225-V

estupidamente zhlobili - luz de fundo intil, em vez de calor cachimbo, srio, por que diabos ela desistiu ?? bom que ele possa ser desligado no BIOS - existem estupidamente poucos conectores USB, foi o suficiente para eu conectar todos os meus perifricos e apenas o nico USB C permaneceu livre, ainda no tem esses cabos. - no h boto de redefinio do BIOS (mas flashback do BIOS, o que no um fato de que ser necessrio) - a acelerao automtica do processador est ativada, por qu? no claro. Talvez eu, como usurio, decida se lig-lo ou no - voltagem de memria automtica que o elevou para 1,4, por que no est claro, configurei manualmente 1,35 e tempos que tambm pularam no automtico - I nenhum indicador de cdigo postal - uma curva ao ponto de impossibilidade de software e lenha para udio. Quando voc os instala, no a primeira vez que os programas adicionais da loja do Windows podem subir, a panqueca sobreviveu, ou seja, Realtec Audio Console, Sonic Studio 3, Sonic Radar 3. Sim, e o prprio software funciona de maneira repugnante, para colocar suavemente, todas essas melhorias estragam em um momento desnecessrio. Por exemplo, voc assiste a um filme on-line ou de um disco e, em seguida, o volume da fala comea a pular, e tudo porque as "melhorias" esto includas no Sonic Studio 3