

Gigabyte B550I AORUS PRO placa-me AX

O principal e principal problema que o Bluetooth geralmente cai. Atualizar a bios no resolve o problema.

3 portas para ventoinhas no so suficientesno possvel conectar um sensor trmico placaO jumper de reset do CMOS no est no lugar mais conveniente Antena em forma de aleta, que deve ser colocada sobre a mesa - tal soluoNo est totalmente claro o que os engenheiros pensaram ao colocar uma barra de alumnio saudvel sobre o dissipador de calor do conector m.2, pode ser um problema para SSDs muito quentesNo a interface UEFI mais conveniente, algumas das configuraes so to profundas que voc no consegue encontr-la na primeira vez