

# Caldeira de aquecimento Westen Pulsar D 24

Caro, no confivel

um pouco barulhento

s vezes aparece o erro E01, voc precisa desligar a caldeira e reorganizar o plugue na direo oposta, depois disso est tudo bem. O erro no est apenas no meu, um problema comum de acordo com os comentrios.

Caprichoso trao - o sensor de superaquecimento da chamin acionado. Eu decidi removendo um parafuso de montagem e girando o sensor 90 graus. IMHO: O sensor necessrio para uma temperatura alta.