

condicionado de transporte 42QCR009G/38QCR009

ainda no, veremos mais tarde

Muito alto! O bloco externo nos primeiros minutos aps o inicio emite um zumbido para que a vibração em uma parede seja transferida. Se voc colocar a incluso no cronmetro noite, tanto eu quanto os vizinhos acordamos. (este est no modo de aquecimento) Quanto mais frio estiver l fora, mais alto ele funciona (zumbido) Demora muito tempo para mudar para um modo de temperatura diferente. Muito irritante noite. Sem memria para ligar/desligar o temporizador. Cada vez que um novo definido.

Custo de instalao