

Fones de ouvido Razer Kraken X Lite

aps 6 meses, o alto-falante direito parou de funcionar, embora nunca tenha cado, o fio est em ordem e intacto. O material no muito bom.

nada

Distoro da msica durante graves fortes ou volume, Um ano depois, uma metade est fodendo em uma mo a outra no cho

Divida em 2 partes mesmo assim Eu no os estiquei. A pele descascou.

Bem, depois de 2 semanas, arranhos comearam a aparecer na parte superior dos fones de ouvido

1. Microfone (quebrou at a morte aps meio ano de uso)2. Troca terrvel (se voc sabia quanta supercola com refrigerante foi necessria para que esses fones de ouvido estivessem em boas condies e segurassem bem)3. Plugue frgil (ou seja, o plugue, o divisor meu respeito, mas o plugue se desfez depois de alguns meses , restava apenas uma pea no sistema de udio, tive que troc-la para reparo)

Carcaa um pouco frgil