

Monitor MSI Optix G241

Quo mal juntos. assustador segur-lo em suas mos por causa do medo de que ele desmorone. Todos os rangidos. Ao limpar a tela, parece que agora o monitor vai quebrar em 2 partes.

no detectado

Sem cableDisplayPort , 7ms, mas 1ms sentido

1 defeito, semelhante a um pixel morto, mas uma partcula de poeira no distribuidor de luz.Nenhum cabo DisplayPort incluido.

Nenhum cabo DisplayPort incluido.

TFT Monitor Test mostra um tempo de resposta de 7ms (em todos os modos de configurao), mas estou bem

Relatada resposta de 1ms, mas na verdade 7ms