

Ar condicionado Gree GWH07NA-K3NNB1A

No levou em consideração que a faixa de temperaturas externas que eles têm fica no limite superior de 43 graus. Nós realmente não temos essa temperatura do ar, mas se você instalá-los no telhado da loja, como no meu caso, eles podem superaquecer repentinamente sob luz solar direta. Não entendi imediatamente qual era o problema, então liguei para os trabalhadores de serviço, eles dizem que um ou o segundo está desligado por algum motivo desconhecido. Foram eles que me explicaram a causa das falhas e me aconselharam a fazer um pequeno dossel de lata ou plástico sobre eles. Um pequeno dossel foi feito dois dias depois e depois disso ambos funcionam perfeitamente, nem uma única falha.

preço, pequenas falhas na montagem, controle remoto