

APC Smart-UPS 750VA SMT750I

pesado, difícil de transportar ou trazer sozinho.

- Preço alto para uso doméstico- Luz de exibição no comutável (talvez ainda não tenha descoberto como faz-lo) sem suporte ao idioma russo- Híjogo nos painéis traseiros de soquetes ao conectar cabos (talvez isso seja apenas no meu exemplo)

O UPS um pouco barulhento em comparação com o APC SUA 1000, que não emite nenhum som ao trabalhar na rede. Os ventiladores só ligam quando funcionam com bateria. No firmware padrão não há função de desligar ou desligar a luz de fundo do display, o problema resolvido entrando em contato com o suporte técnico. Firmware atualizado, tudo funciona. A única coisa a ter em mente para o firmware uma porta COM ou uma placa de gerenciamento de rede. Ao piscar, o UPS desliga a carga, então desconecte primeiro o computador do UPS antes de piscar.