

APC Smart-UPS 1500VA SUA1500I

Eu no percebi.

aps 2-3 anos o rel (RY2) falha, todos os 6 indicadores acendem nos displays, isso tratado substituindo o novo rel. Mas como no h originais (RELAYS), voc precisa instalar os chineses, que comeam a inundar. Para o reparo do oops em si, eles pedem 10.500 rublos no centro de servio, o que acho caro, so funcionarios.

Caro

preo

Por um ano, tropecei na bateria, apenas a fritei . Os jumpers dentro da bateria queimaram. Mas pelo que li, esse um problema conhecido. muito trabalhoso calibrar uma bateria com o ApcFix.

O preo baixo comparado aos concorrentes,

Uma bateria com um determinado vida, ento s queima