

Placa me Gigabyte B550M AORUS ELITE

-
BIOS muito desajeitado, no permite overclock adequado da RAM, mas est tudo bem com xmp

Antes de instalar o 2600, tive que atualizar o BIOS nenhum perfil xmp aplicado na RAM (nenhum dos 3 que eu tentei), a verso do BIOS F10a, talvez porque custe ryzen 2000 e no 3000, e gigabyte fez algum tipo de proteo. A placa-me ignora qualquer overclock da RAM redefine as frequenciaspci-4.0 s funciona se voc tiver ryzen 3000 ou superior