

# UPS Powercom BNT-1000AP

Quando o USB foi conectado (para executar o software junto com a fonte de alimentação ininterrupta), por algum motivo houve problemas com as miniaturas do Explorer na barra de tarefas do Windows 7. Tive que remover o programa e desconectar o cabo USB. Em princípio, eu não estava particularmente chateado.

Ainda não encontrei

Squeak, software

Ainda não encontrei. Se algo sair, atualizarei a revisão. upd:1. Como se viu logo após a compra, o UPS não "retm" nada. Eu tive que levar imediatamente para o SC. Onde as baterias foram substituídas? Agora tudo funciona, mas por um simples menos gordo.2. O programa de monitoramento está com bugs - a funcionalidade de enviar notificações para e-mail não funciona - o processo trava. Mas bom que você não possa usá-lo, mas escreva seus próprios arquivos em lote e envie e-mails, por exemplo, usando o programa blat.exe.

Um aviso sonoro não configurável (cada vez que a energia é desligada, o som deve ser desligado manualmente pressionando o botão). As baterias duraram um ano e meio de trabalho (depois pararam de segurar qualquer carga tangível). Não há um procedimento de substituição de bateria fácil para o usuário doméstico. Na saída do dispositivo existem apenas tomadas especiais para computador (não há tomada euro doméstica).

O sinal sonoro alto, a campainha não pode ser ajustada. Enquanto o novo plástico muito "perfumado".

Leia os comentários.