

Pneus Kumho Power Star 758 175/65 R14 82H

no h problemas bvios, um padro completo - eu diria que um preo de 1750 a 1850 foi como bolos quentes. Quando o piso desgastado, a profundidade inferior a 2 mm, o eixo dianteiro pode ser demolido em molhado (aps a chuva) ou aps tratamento com detergentes aps o inverno e no outono durante a queda das folhas

Barulhento, reage fortemente ao "ruting" da estrada, controle amassado

Como j mencionado, os lados so muito fracos. barulhento

Provavelmente devido ao fato de a borracha ser forte, o nvel de rudo com janelas abertas um pouco maior que o de ..., mas o preo deste ltimo trs vezes maior.

No encontrei .

lados fracos! depois de 2000 km, a superfcie lateral do pneu estava coberta de ondas, no parece uma hrnia, claro que apenas m qualidade de produo.