

# Corsair CMZ16GX3M2A1600C10 RAM

Dissipadores de calor so suprfluos .. placas no aquecem, e dissipadores de calor dificultam a instalao com um poderoso cooler de CPU.

Dissipadores de calor altos, aquece at 46C durante a operao normal, algo no faz overclock em tudo

Alta taxa de rejeio. Alta "pente" do dissipador de calor - pode interferir no cooler do processador

Pode no caber na "minitorre" por causa do "pente" do cooler.