

Morel Tempo 5 car audio

Requer um processo cuidadoso de instalao, posicionamento, seleo de componentes, etc. no mais que 30 graus)A fixao da grade no confivel, trava.

Som, falta de componente de baixo